

Espectròmetre de 360 MHz

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2008-09-25	Miquel	Canvi del sensor d'heli	Óscar (Bruker) - Es canvia els sensor d'heli i es calibra el 0% (-33,3 cm) i el 100%. Les primeres setmanes caldrà comprovar la mesura del consum d'heli, uns $5 \pm 1\%$ /setmana.
2007-07-29	Pau	L'ordenador es penja	Passa sovint quan es programen carbonis a la nit... en el tractament d'excepcions posa que no hi ha prou memòria: "java.head.no_space" o alguna cosa així. L'usuari perd la nit. Incidència apparentment resolta amb l'actualització del Topspin v. 1.3 al patchlevel 8.
2007-09-03	Miquel, Óscar	El sensor d'heli no baixa del 54%	El canvi i calibració del sensor estava previst per la segona setmana de gener, coincident amb la recàrrega d'heli. Però aquesta es va avançar una setmana per error de Carburos Metàlicos. Resta PENDENT per la propera vegada que s'hagi de recarregar l'imant. Caldrà programar-ho amb l'Óscar amb antelació.

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**



Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_360&rev=1237288674

Last update: **2009/03/17 12:17**