

Instal·lació del Topspin 3.6.1

2019-06-07 - TREBALL EN MARXA / WORK IN PROGRESS



- ✔ actualitzar el sistema operatiu Debian GNU/Linux
- ✔ instal·lar i configurar el TopSpin 3.6.1
- ! recuperar els *parameter sets* a partir d'una còpia antiga i de l'av3-600
- ! comprovar el CORTAB
 - no està disponible per tots els nuclis
 - caldrà recalibrar de nou els que manquen
- ! definir els valors de referència de durada i potència dels pulsos (edprosol)
 - tasca feta pels nuclis més habituals
- ! convertir els *parameter sets* de PL/SP a PLW/SPW
 - tasca feta pels *parameter sets* més habituals. Per la resta cal executar getprosol després de carregar un *parameter set* amb rpar
- ✔ exportar les carpetes de dades i de llistes (pulse programs, etc.) al servidor de dades i fer-les accessibles a través del servidor de ftp.
- ! optimitzar l'homogeneïtat: topshim 3d i després topshim
- ! comprovar la sintonia del canal BB pels nuclis més habituals, i, si cal, corregir els valors per defecte de Tuning & Matching.
- ...
- ...

S'instal·la la darrera versió disponible per consoles Avancelll: Topspin 3.6.1

Instal·lació del Topspin 3.6.1

Un cop instal·lades les llibreries necessàries, executo el programa d'instal·lació

```
sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.6.1$ sh ./topspin-3.6.1-linux.sh
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing TopSpin 3.6.1
Not enough space left in /tmp (342777 KB) to decompress ./topspin-3.6.1-
linux.sh (1042072 KB)
Consider setting TMPDIR to a directory with more free space.
```

Llavors comprovo l'espai disponible a la partició /tmp

```
sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.6.1$ df -lh
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            10M    0   10M   0% /dev
tmpfs           1.6G   9.1M  1.6G   1% /run
/dev/dm-0       8.2G   3.9G  3.9G  51% /
tmpfs           4.0G   18M  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M   4.0K  5.0M   1% /run/lock
```

| | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|-----|----------------|
| tmpfs | 4.0G | 0 | 4.0G | 0% | /sys/fs/cgroup |
| /dev/mapper/cie--55--31--vg-tmp | 360M | 2.3M | 335M | 1% | /tmp |
| /dev/sda1 | 236M | 89M | 135M | 40% | /boot |
| /dev/mapper/cie--55--31--vg-var | 2.7G | 1.2G | 1.5G | 44% | /var |
| /dev/mapper/cie--55--31--vg-home | 394G | 190G | 185G | 51% | /home |
| /dev/mapper/cie--55--31--vg-opt | 40G | 3.7G | 34G | 10% | /opt |
| tmpfs | 799M | 12K | 799M | 1% | /run/user/1000 |

i com que és massa petita, defineixo una nova carpeta temporal

```
sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.6.1$ ls -la ~/Temp
total 8
drwxr-xr-x  2 sermnadmin sermnadmin 4096 May 19  2017 .
drwxr-xr-x 31 sermnadmin sermnadmin 4096 Jun  7 15:32 ..

sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.6.1$ export set TMPDIR=~/Temp
sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.6.1$ printenv TMPDIR
/home/sermnadmin/Temp
```

i torno a iniciar el procés d'instal·lació del TopSpin 3.6.1

```
sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.6.1$ sh ./topspin-3.6.1-linux.sh
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing TopSpin 3.6.1  100%
NOTE: using DISPLAY=:0
Please enter root password if prompted for it.
Password:
NOTE: using DISPLAY=:0
NOTE: using
TCL_LIBRARY=/home/sermnadmin/Temp/selfgz2657/linux/tcl-8.5.16/lib/tcl8.5
NOTE: using
TK_LIBRARY=/home/sermnadmin/Temp/selfgz2657/linux/tk-8.5.16/lib/tk8.5
NOTE: running /home/sermnadmin/Temp/selfgz2657/linux/tk-8.5.16/bin/wish8.5 -
f /home/sermnadmin/Temp/selfgz2657/xwinstall.d/swim/lib/xwinstall.tcl --
NOTE: using log file: /tmp/install.log
NOTE: using log file: /opt/topspin3.6.1/install.log
```

A la finestra *Selection of components to install* deixo les opcions triades per defecte:

- Install Bruker NMR Software
- Install GPL licensed GNU GCC 4.9.1 compiler (recommended)

El programa s'instal·la a la carpeta

- /opt/topspin3.6.1

A la finestra *Please select setup type* trio l'opció *Data processing, acquisition and automation* que instal·la els components del TopSpin necessaris per l'adquisició i processament de les dades de rmn.

Al pas de configuració del tallafocs (firewall), triu l'opció `Show necessary firewall rules` i desactivo la configuració automàtica del firewall. Les *firewall rules* són:

```
Note: Using init directory /etc/init.d
Note: Using Systemd for service control
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: install firewall rules for
Spectrometer Operating System (show only)
command: iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables
saving of iptables not necessary
command: ip6tables-restore < /etc/sysconfig/ip6tables
saving of ip6tables not necessary
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with status OK
```

El programa d'instal·lació mostra diversos missatges d'error i avís mentre s'executa:

```
sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.6.1$ sh ./topspin-3.6.1-linux.sh
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing TopSpin 3.6.1 100%
NOTE: using DISPLAY=:0
Please enter root password if prompted for it.
Password:
NOTE: using DISPLAY=:0
NOTE: using
TCL_LIBRARY=/home/sermnadmin/Temp/selfgz2657/linux/tcl-8.5.16/lib/tcl8.5
NOTE: using
TK_LIBRARY=/home/sermnadmin/Temp/selfgz2657/linux/tk-8.5.16/lib/tk8.5
NOTE: running /home/sermnadmin/Temp/selfgz2657/linux/tk-8.5.16/bin/wish8.5 -
f /home/sermnadmin/Temp/selfgz2657/xwinstall.d/swim/lib/xwinstall.tcl --
NOTE: using log file: /tmp/install.log
NOTE: using log file: /opt/topspin3.6.1/install.log
Error: Execute cmd: exit=1
Error: Execute cmd: error=<
```

Primer error

```
*** ERROR: ***

Could not enable service tftp: not in xinetd.conf

sed: can't read /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service: No such file or
directory
/tftpboot/service-lib.sh: line 1272: restorecon: command not found
*** ERROR: ***

restorecon -v /etc/dhcpd.conf

Failed to start dhcpd.service: Unit dhcpd.service failed to load: Invalid
argument. See system logs and 'systemctl status dhcpd.service' for details.
(systemctl start dhcpd.service) [FAILED]
```

```
(systemctl status dhcpd.service) [FAILED]>
Error: Execute cmd: exit=1
Error: Execute cmd: error=<Warning: network interface eth1 not found
/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/iptables:
No such file or directory
```

Solució

Instal·lo el paquet de Debian *policycoreutils* que inclou el programa 'restorecon'

```
Sroot@cie-55-31:/tftpboot# apt install policycoreutils
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  libapol4 libauparse0 libqpol1 python-audit python-ipy python-selinux
python-semanage python-sepolgen python-sepolicy
python-setools selinux-utils
Suggested packages:
  selinux-policy-dev
Recommended packages:
  selinux-policy-default
The following NEW packages will be installed:
  libapol4 libauparse0 libqpol1 policycoreutils python-audit python-ipy
python-selinux python-semanage python-sepolgen
python-sepolicy python-setools selinux-utils
0 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 3,385 kB of archives.
After this operation, 12.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://ftp.caliu.cat/debian/ jessie/main libqpol1 amd64 3.3.8-3.1 [198
kB]
:
:
Get:12 http://ftp.caliu.cat/debian/ jessie/main python-audit amd64
1:2.4-1+b1 [60.8 kB]
Fetched 3,385 kB in 1s (3,081 kB/s)
Selecting previously unselected package libqpol1:amd64.
(Reading database ... 165291 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libqpol1_3.3.8-3.1_amd64.deb ...
Unpacking libqpol1:amd64 (3.3.8-3.1) ...
:
:
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u13) ...
```

i executo la comanda '/tftpboot/service-lib.sh' i no surt cap missatge d'error.

Més errors



```
*** ERROR: ***
```

```
iptables-restore
```

```
/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/ip6tables:  
No such file or directory
```

```
*** ERROR: ***
```

```
ip6tables-restore
```

```
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with error status 1>  
Error: *** Error ***
```

```
Could not configure and show firewall rules for Diskless:  
(command: /bin/bash /usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh install)
```

```
Warning: network interface eth1 not found
```

```
/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/iptables:  
No such file or directory
```

```
*** ERROR: ***
```

```
iptables-restore
```

```
/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/ip6tables:  
No such file or directory
```

```
*** ERROR: ***
```

```
ip6tables-restore
```

```
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with error status 1
```

```
Note: Using init directory /etc/init.d
```

```
Note: Using Systemd for service control
```

```
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: install firewall rules for  
Spectrometer Operating System
```

```
command: iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables
```

```
saving of iptables not necessary
```

```
command: ip6tables-restore < /etc/sysconfig/ip6tables
```

```
saving of ip6tables not necessary
```

```
Summary of errors that occurred during installation:
```

```
Error: Execute cmd: exit=1
```

```
Error: Execute cmd: error=<
```

```
*** ERROR: ***
```

Could not enable service tftp: not in xinetd.conf

sed: can't read /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service: No such file or directory

/tftpboot/service-lib.sh: line 1272: restorecon: command not found

*** ERROR: ***

restorecon -v /etc/dhcpd.conf

Failed to start dhcpd.service: Unit dhcpd.service failed to load: Invalid argument. See system logs and 'systemctl status dhcpd.service' for details.

(systemctl start dhcpd.service) [FAILED]

(systemctl status dhcpd.service) [FAILED]>

Error: Execute cmd: exit=1

Error: Execute cmd: error=<Warning: network interface eth1 not found

/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/iptables: No such file or directory

*** ERROR: ***

iptables-restore

/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/ip6tables: No such file or directory

*** ERROR: ***

ip6tables-restore

/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with error status 1>

Error: *** Error ***

Could not configure and show firewall rules for Diskless:

(command: /bin/bash /usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh install)

Warning: network interface eth1 not found

/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/iptables: No such file or directory

*** ERROR: ***

iptables-restore

/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/ip6tables: No such file or directory

*** ERROR: ***

ip6tables-restore

```
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with error status 1
```

```
Note: Using init directory /etc/init.d
```

```
Note: Using Systemd for service control
```

```
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: install firewall rules for  
Spectrometer Operating System
```

```
command: iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables
```

```
saving of iptables not necessary
```

```
command: ip6tables-restore < /etc/sysconfig/ip6tables
```

```
saving of ip6tables not necessary
```

```
Could not configure and show firewall rules for Diskless:
```

```
(command: /bin/bash /usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh install)
```

```
Warning: network interface eth1 not found
```

```
/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/iptables:  
No such file or directory
```

```
*** ERROR: ***
```

iptables-restore

```
/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/ip6tables:  
No such file or directory
```

```
*** ERROR: ***
```

ip6tables-restore

```
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with error status 1
```

```
Note: Using init directory /etc/init.d
```

```
Note: Using Systemd for service control
```

```
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: install firewall rules for  
Spectrometer Operating System
```

```
command: iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables
```

```
saving of iptables not necessary
```

```
command: ip6tables-restore < /etc/sysconfig/ip6tables
```

```
saving of ip6tables not necessary
```

```
Terminated SETUP at 2019-06-07 16:36:11 +0200 with status OK
```

```
*** Error ***
```

```
Could not configure and show firewall rules for Diskless:
```

```
(command: /bin/bash /usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh install)
```

```
Warning: network interface eth1 not found
```

```
/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/iptables:  
No such file or directory
```

```
*** ERROR: ***
```

iptables-restore

```
/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 1243: /etc/sysconfig/ip6tables:  
No such file or directory
```

```
*** ERROR: ***
```

ip6tables-restore

```
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with error status 1  
Note: Using init directory /etc/init.d  
Note: Using Systemd for service control  
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: install firewall rules for  
Spectrometer Operating System  
command: iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables  
saving of iptables not necessary  
command: ip6tables-restore < /etc/sysconfig/ip6tables  
saving of ip6tables not necessary
```

Al pas de post-instal·lació de l'IpsoOS s'obre una finestra amb el següents avisos i errors,

```
during command /tftpboot/install-services  
Errors:
```

```
*** ERROR: ***
```

```
Could not enable service tftp: not in xinetd.conf
```

```
sed: can't read /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service: No such file or  
directory  
/tftpboot/service-lib.sh: line 1272: restorecon: command not found
```

```
*** ERROR: ***
```

```
restorecon -v /etc/dhcpd.conf
```

```
Failed to start dhcpd.service: Unit dhcpd.service failed to load: Invalid  
argument. See system logs and 'systemctl status dhcpd.service' for details.  
(systemctl start dhcpd.service) [FAILED]  
(systemctl status dhcpd.service) [FAILED]
```

```
Output:
```

```
Note: Using init directory /etc/init.d  
Note: Using Systemd for service control
```

```
*** WARNING: ***
```

```
network interface eth1 not found
```



```
/tftpboot/install-services: install services: tftp dhcpd
command: echo > /tftpboot/dhcpd.service
command: cp -af /tftpboot/dhcpd.conf /etc/dhcpd.conf
command: restorecon -v /etc/dhcpd.conf
systemctl -q daemon-reload ... [OK]
systemctl start dhcpd.service ... systemctl status dhcpd.service ... *
dhcpd.service
    Loaded: error (Reason: Invalid argument)
    Active: inactive (dead)

Jun 07 15:52:39 cie-55-31 systemd[1]: dhcpd.service lacks both ExecStart=
and ExecStop= setting. Refusing.
Jun 07 15:52:39 cie-55-31 systemd[1]: dhcpd.service lacks both ExecStart=
and ExecStop= setting. Refusing.
/tftpboot/install-services: terminated with error status 1
```



Al TopSpin 3.5.x aquests errors es varen resolen amb la instal·lació i configuració dels següents servidors:

- tftp (paquets tftp-hpa i tftpd-hpa)
- bootparamd (paquet bootparamd))
- dhcp (paquet isc-dhcp-server).

Error IpsoOS post installation

Al final del procés d'instal·lació apareix un error relacionat amb l'*IpsoOS post installation*

```
during command /tftpboot/install-services
Errors:
/tftpboot/service-lib.sh: line 241: rpm: command not found
*** Fatal error: ***

/tftpboot/install-services: is not a number

Output:
/tftpboot/install-services: terminated with status 99
```

i

```
Error: Execute cmd: exit=99
Error: Execute cmd: error=</usr/diskless/crco_data/service-lib.sh: line 241:
rpm: command not found
*** Fatal error: ***

/usr/diskless/crco_data/crco-install: is not a number
>
Error: Execute cmd: exit=99
```

```
Error: Execute cmd: error=</tftpboot/service-lib.sh: line 241: rpm: command
not found
*** Fatal error: ***

/tftpboot/install-services: is not a number
```

Aquest error potser es podria solucionar amb la instal·lació del paquet `rpm`, però la recomanació per Debian és no instal·lar-ho i emprar el programa `alien` per tal que la instal·lació dels paquets amb format `.rpm` es gestioni conjuntament amb la dels paquets propis de Debian en format `.deb`.

Premo el botó [Seen](#) per continuar,  i ja miraré més endavant si cal corregir o completar aquest pas de la instal·lació.

Error configuració firewall

Al final del procés d'instal·lació apareix un error relacionat amb la configuració del firewall,


```
*** Error ***
*
Could not show firewall rules for Diskless:
(command: /bin/bash /usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh show)

/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 241: rpm: command not found
Fatal error: is not a number
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with status 3
```

Com abans, premo el botó [Seen](#) per continuar, i  ja miraré més endavant si cal completar o corregir algun pas del procés d'instal·lació i/o configuració.

Primer intent d'executar TopSpin

El primer intent d'executar TopSpin aparentment funciona sense problemes

 copy & paste dels missatges mostrats a la terminal

```
...
...
```

Però més endavant s'obre una finestra en pantalla, relacionada amb el mòdul `bsmsproxyservice` (finestres del senyal de lock i del panel de control de la BSMS), on es mostra un missatge d'error:

```
mod bsmsproxy

terminated with exit(1 2 7)
libjpeg.so.62 => not found
```

```
libXp.so.6 => not found
```

El fitxer `libjpeg.so.62` forma part del paquet `libjpeg62-turbo` que ja està instal·lat per l'arquitectura amd64 (64 bits), de forma que només cal instal·lar-ho per l'arquitectura i386 (32 bits).

El fitxer `libXp.so.6` forma part del paquet `libxp6` que no està instal·lat, de forma que l'instal·lo per les arquitectures amd64 (64 bits) i i386 (32 bits).

Per precaució, comprovo si `/opt/topspin3.6.1/prog/mod/bsmsproxyserver` té accés a totes les biblioteques enllaçades

```
root@cie-55-31:/opt/topspin3.6.1/prog/curdir/sermnadmin# ldd
/opt/topspin3.6.1/prog/mod/bsmsproxyserver
    linux-gate.so.1 (0xf7703000)
    libomniORB4.so.2 => not found
    libomniCodeSets4.so.2 => not found
    libomniSSLTP4.so.2 => not found
    libomniThread.so.4 => not found
    libssl.so.1.0.0 => not found
    libcrypto.so.1.0.0 => not found
    libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libpthread.so.0
(0xf76c6000)
    :
    libuuid.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libuuid.so.1 (0xf6f6e000)
    libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf6f67000)
```

i, de les que no es troben, instal·lo el paquet `libomniorb4-dev` per l'arquitectura i386 (32-bits):

-  `libomniorb4-dev:i386`
 - Instal·la automàticament els següents paquets dels quals en depèn: `libomniorb4-1:i386` `libomniThread3-dev:i386` `libomniThread3c2:i386` `libssl-dev:i386` `libssl1.0.0:i386` `libstdc++6:i386` `zlib1g-dev:i386`
 - Cal crear l'enllaç: `ln -s /usr/lib/libomniORB4.so.1.6 /usr/lib/libomniORB4.so.2`
 - Cal crear l'enllaç: `ln -s /usr/lib/libomniCodeSets4.so.1.6 /usr/lib/libomniCodeSets4.so.2`
 - Cal crear l'enllaç: `ln -s /usr/lib/libomniSSLTP4.so.1.6 /usr/lib/libomniSSLTP4.so.2`
 - Cal crear l'enllaç: `ln -s /usr/lib/libomniThread.so.3.4 /usr/lib/libomniThread.so.4`




Ja posats, comprovo tots els programes,

```
root@cie-55-31:/opt/topspin3.6.1/prog/mod# for FILE in *; do echo $FILE; \
ldd $FILE | grep "not found" | grep "so.[0-9]"; done

accumctrlserver
:
bsmsproxyserver
    libXp.so.6 => not found
cf
```

```
:
chkpwd
    libpam.so.0 => not found
cpr
:
mddnmr
    libgfortran.so.3 => not found
mvcube
:
nmrquant
nmrsim.mod
    libXp.so.6 => not found
peak
plot
    libXp.so.6 => not found
probeserver
procl1d
proc2d
    libgfortran.so.3 => not found
proc3d
    libgfortran.so.3 => not found
psf
:
xwish3
```

i, de les que no es troben, instal·lo els paquets per l'arquitectura *i386* (32-bits) que les contenen

-  **libpam0g-dev:i386**
 - Instal·la automàticament els següents paquets dels quals en depèn: libaudit1:i386 libpam0g:i386
-  **libgfortran-4.9-dev:i386**
 - Instal·la automàticament els següents paquets dels quals en depèn: libasan1:i386 libatomic1:i386 libcilkrts5:i386 libgcc-4.9-dev:i386 libgfortran3:i386 libgomp1:i386 libitm1:i386 libquadmath0:i386 libubsan0:i386
-  **libxp-dev:i386**
 - Instal·la automàticament els següents paquets dels quals en depèn: libpthread-stubs0-dev:i386 libx11-dev:i386 libx11-doc libxau-dev:i386 libxcb1-dev:i386 libxdmcp-dev:i386 libxext-dev:i386 libxp6:i386 x11proto-core-dev x11proto-input-dev x11proto-kb-dev x11proto-print-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev



La biblioteca `libXp.so.6` inicialment s'havia proporcionat amb la instal·lació del paquet *libxp6* (veure més amunt), però el gestor de paquets ha suggerit que es podia desinstal·lar perquè no hi havia cap paquet instal·lat que en depengués. Per evitar confusions més endavant, l'he desinstal·lat i he instal·lat el paquet *libxp-dev:i386* en substitució.

Aquesta comanda permet comprovar si tots els executables del tipus "ELF 32-bit" d'un directori troben les biblioteques que necessiten:




```
for FILE in `file * | grep "ELF 32-bit" | awk -F: '{ print $1 }'`;  
do echo $FILE; \  
ldd $FILE | grep "not found" | grep "so.[0-9]"; \  
done
```

Un cop resolt aquests problemes, provo a configurar-ho amb `cf` i `expinstall`.

Configuració amb "cf"

Executo la comanda `cf` del TopSpin i, després de reiniciar l'IPSO perquè no es configurava correctament i l'amplificador de gradients perquè no es detectava, aquest és el resultat:

 afegir el text mostrat en pantalla

CONFIGURATION INFORMATION

=====

```
Path           : /opt/topspin3.6.1/conf/instr/spect/uxnmr.info  
Date           : Sun Jun  9 19:18:38 2019  
Release        : TopSpin 3.6.1  
Installed in   : /opt/topspin3.6.1  
Host           : cie-55-31  
OS             : Linux 4.9.0-0.bpo.9-amd64 #1 SMP Debian  
4.9.168-1+deb9u2~deb8u1 (2019-05-14)  
CPU            : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2 cores at 2400 MHz)  
User           : sermnadmin (SeRMN-UAB Staff)  
System         : Avance III 400 NMR spectrometer  
1H-frequency   : 400.13 MHz  
Description    : Avance III 400 MHz standard-bore  
Location       : Servei de Ressonància Magnètica Nuclear  
Bruker Order   : FIXME  
Configured in : cie-55-31:/opt/topspin3.6.1/conf/instr/spect
```

IPSO: connected to spectrometer subnet

```
- TCP/IP address = 149.236.99.90  
- IPSO type: AQS  
- Tctrl : 1  
- Fctrls: 2  
- Gctrl1: with digital preemphasis  
- Rctrl : 1  
- FREDs : none  
- DPP : 1
```

DRU1: AQS DRU Z100977/00582 ECL 04.00

- TCP/IP address = 149.236.99.89

- Firmware Version = 170619

- DRU1 controls AQS-Rack and HPPR/2

AQS: connected to 149.236.99.89:/dev/tty10

| Slot | SBSB | Board | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|-------|-------|------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Number | Addr | Type | HW-VS | FW-VS | ID | ECL | Name | Description | | | |
| 2 | 0x10 | 0x72 | 0x3 | | AW R | 3.0 | REC-1 | AQS RXAD400 | Z102116/705 | ECL 03.00 | |
| 3 | 0x34 | 0x2 | 0x1 | | X | 5.0 | REF-1 | REF-400 | Reference Board for AQS Receiver | | |
| 4 | 0x24 | 0x11 | 0x8 | | AE S | 2.0 | SGU-1 | AQS SGU/2 400 | Z103080/00351 | ECL 02.00 FPGA-Vs=AF | |
| 5 | 0x25 | 0x11 | 0x8 | | AE S | 2.0 | SGU-2 | AQS SGU/2 400 | Z103080/00340 | ECL 02.00 FPGA-Vs=AF | |
| 9 | 0x36 | 0x5 | 0 | | A | 6.0 | BLA-1 | BLA2BB 150/60 | 20-400 | W1345049/1817 ECL 6 | |
| 21 | 0x21 | 0xcf | 0 | | P | 1.0 | PSD-1 | PSD/3 | Power Supply Distribution Board | | |
| -- | 0x20 | 0xd1 | 0 | | B | 2.0 | MASTER AQS/3 Chassis | | | | |
| 1 | 0x20 | 0x7 | 0 | | B | MASTER AQS Rack Master | | | | | |

Logical Receiver/SGU configuration:

Router: 1 AQS-Minirouter

Amplifiers (AQS configuration):

| R0 | Amplifier | Module | Nucleus | Power/W | Switchbox | Name | PN/SN/FW |
|----|-----------|--------|---------|---------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 1 | 1 | 1 | B | 150 | N | BLA2BB | 150/60 20-400 W1345049/1817/- |
| 2 | 1 | 2 | B | 60 | N | BLA2BB | 150/60 20-400 W1345049/1817/- |
| 3 | 2 | 1 | 2H | 20 | N | 2HTX in BSMS | -/-/- |

Gradient amplifiers at the spectrometer subnet:

BGA1: BGA_W1213891_0040

- TCP/IP address = 149.236.99.93

- Firmware version = 20080206

- Web version = 1.1

- Current limits = 0.0/X, 0.0/Y, -10.0/Z (in A)

BSMS: BSMS/2 connected to ethernet

- TCP/IP address = 149.236.99.20

- ELCB firmware version = 20150423

- SCB channels = 20

- Shim System = BOSS1-SB
- 2HTX Amplifier: available
- Lock: installed

MAS2 control unit: connected to 149.236.99.90:/dev/tty05

- Boot Software : 20031216
- Application Software : 20120329
- Insert Time : 10 s
- Eject Time : 10 s
- Spin Lock Tolerance : 5 Hz

Eurotherm VTU: device connected to 149.236.99.90:/dev/tty04

Preamplifiers :

HPPR2: - HPPR/2 preamplifier connected to 149.236.99.89:/dev/tty10

Type : HPPR/2

Controller: Cover/1 with Application firmware = AQ
15 LEDs for tuning, 15 LEDs for matching

Module 1 : 1H/2H 1H (virtual 50 Ohm reference: 274.9%/85.9deg)
PN=Z003959, SN=00418 from 20070319

Module 2 : 1H/2H 2H (virtual 50 Ohm reference: 116.6%/-71.1deg)
PN=Z003959, SN=00418 from 20070319

Module 3 : XBB19F 2HS
PN=Z003504, SN=00415 from 20070425

Gradient Controller cable connections

GCtrl1: connected via DPP to GREAT 1-10 Gradient Amplifier Unit
W1213891/0040

RF cable connections (assumed)

SGU1 NORM output -> input 2 of transmitter 1 (BLA2BB 150/60 20-400
W1345049/1817)

SGU1 AUX output -> input 1 of transmitter 2 (2HTX in BSMS)

SGU2 NORM output -> input 3 of transmitter 1 (BLA2BB 150/60 20-400
W1345049/1817)

SGU2 AUX output -> TUNE signal input of HPPR

Blanking cable connections (assumed)

transmitter 1 = BLA2BB 150/60 20-400 W1345049/1817:

- amplifier B-150W uses blanking 1
- amplifier B-60W uses blanking 2

transmitter 2 = 2HTX in BSMS:

- amplifier 2H-20W uses blanking 3

Configuració de la sonda amb "edhead"

Sonda BB & ATMA

Probe information:



- Name: PA BBO 400S1 BBF-H-D-05 Z
- ID: Z104450\182457200 ECL: 2.0 Var: 0.0
- ATM Nuclei: 1H BB
- Required ATMA-SW Version: 2.1

BB Information:

- BB range: 19F-109Ag

El TopSpin detecta el PICS de la sonda, i es descarrega el paràmetres de configuració i la configura correctament. Però quan comprovo el funcionament de la sintonia automàtica ATMA, em dona un missatge d'error:

```
tma Info
atma_ProbeCorba_impl::start exception: NucConf::init Error: can't create
probe-obj Probe-MotorBase-Motor: findActiveLimitSwitch cant access Motor-
Nr:1 <1H Tune>
(Original message = Atma Info
atma_ProbeCorba_impl::start exception: NucConf::init Error: can't create
probe-obj Probe-MotorBase-Motor: findActiveLimitSwitch cant access Motor-
Nr:1 <1H Tune>)

=====
atma_ProbeCorba_impl::start exception: NucConf::init Error: can't create
probe-obj Probe-MotorBase-Motor: findActiveLimitSwitch cant access Motor-
Nr:1 <1H Tune>

9 June 2019 20:15:16.721 +0200
Topspin Version   = TopSpin 3.6.1 (of 2018-12-20 14:06:00), build 143
OS Name           = Linux 4.9.0-0.bpo.9-amd64
JVM Version       = 1.8.0_192 (32 bit) Oracle Corporation
JVM Total memory  = 244 MB
JVM Free memory   = 80 MB

java.lang.Exception: Stack trace
    at
bruker.bio.topspin.bfw.gui.warn.AbstractMessage.getDetailsString(AbstractMes
sage.java:875)
    at
bruker.bio.topspin.bfw.gui.warn.AbstractMessage.setMsgSource(AbstractMessage
```



```
.java:837)
    at
bruker.bio.topspin.bfw.gui.warn.AbstractMessage.<init>(AbstractMessage.java:
821)
    at de.bruker.nmr.mfw.base.BWarning.<init>(BWarning.java:102)
    at de.bruker.nmr.mfw.base.BError.<init>(BError.java:93)
    at
de.bruker.nmr.sc.atma.impl.AtmaPanelStart.showAtmaException(AtmaPanelStart.j
ava:2010)
    at
de.bruker.nmr.sc.atma.impl.AtmaPanelStart.connect(AtmaPanelStart.java:318)
    at
de.bruker.nmr.sc.atma.impl.AtmaPanelStart.start(AtmaPanelStart.java:176)
    at
de.bruker.nmr.sc.atma.impl.AtmaPanelStart.atmm(AtmaPanelStart.java:121)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62
)
    at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl
.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at
de.bruker.nmr.mfw.base.CmdThreadImpl.executeMethod(CmdThreadImpl.java:652)
    at
de.bruker.nmr.mfw.base.CmdThreadImpl.doJmethod(CmdThreadImpl.java:565)
    at de.bruker.nmr.mfw.base.CmdThreadImpl.exec(CmdThreadImpl.java:514)
    at de.bruker.nmr.mfw.base.CmdThreadImpl.run(CmdThreadImpl.java:494)
```

Aquest missatge es correspon al següent error al fitxer

/opt/topspin3.6.1/prog/curdir/sermnuab/db_xatma_default.log

```
root@cie-55-31:/opt/topspin3.6.1/prog/curdir/sermnuab# cat
db_xatma_default.log
2019-06-09 20:15:10.340 +0200 INFO    DebugBase::DebugBase() depth:10
2019-06-09 20:15:10.340 +0200 INFO    DebugBase::DebugBase() depth:10
...
2019-06-09 20:15:11.357 +0200 INFO    ProbeCorba::initialize
2019-06-09 20:15:11.357 +0200 INFO    ProbeCorba TopSpin:  3.5 Atma version
5.01
2019-06-09 20:15:11.357 +0200 INFO    ProbeData::initialize
2019-06-09 20:15:11.357 +0200 INFO    ProbeData::check_lock (new client)
fd:18 count:2 lock:2
2019-06-09 20:15:11.357 +0200 INFO    ProbeData::initialize Current used
Dataset is:
/home/sermnuab/data/eva/nmr/test_bor/1/pdata/1/home/sermnuab/data/eva/nmrtes
t_bor11
2019-06-09 20:15:11.358 +0200 INFO    ProbeData::initialize: pics = new Pics
0
2019-06-09 20:15:12.525 +0200 INFO    ProbeData::initialize
```

```
pics->readAndUpdatePicsFile()
2019-06-09 20:15:13.419 +0200 INFO    ProbeCorba::getVersion()
2019-06-09 20:15:13.462 +0200 INFO    ProbeCorba::getInfo()
2019-06-09 20:15:13.462 +0200 INFO    ProbeData::getProbeInfo
2019-06-09 20:15:13.462 +0200 INFO    ProbeData::getProbeInfo [Probe
information:
Name: PA BB0 400S1 BBF-H-D-05 Z
ID:    Z104450\ -182457200 ECL: 2.0 Var: 0.0
ATM Nuclei: 1H BB
Required ATMA-SW Version: 2.1]
2019-06-09 20:15:13.463 +0200 INFO    ProbeData::getBBInfo
2019-06-09 20:15:13.474 +0200 INFO    ProbeData::getBBInfo [BB range:
19F-109Ag
Nuclei: 19F 7Li 31P 117Sn 13C 11B 87Rb 23Na 79Br 113Cd 29Si 127I 77Se 2H 17O
15N 14N 95Mo 109Ag 119Sn 195Pt]
2019-06-09 20:15:13.474 +0200 INFO    ProbeData::getDrivePos
2019-06-09 20:15:13.474 +0200 INFO    ProbeData::getDrivePos [1H Tune   fine:
1
1H Match fine: 2
BB Tune   fine: 9
BB Match fine: 3
BB Tune   coarse 100: 6
BB Tune   coarse 10:  7
BB Tune   coarse 1:   8
BB Match coarse 10:  4
BB Match coarse 1:   5
]
...
2019-06-09 20:15:15.558 +0200 INFO    Probe::updatePicsRef: PICS changed,
create backup
</opt/topspin3.6.1/conf/instr/probeheads/Z104450_0188.20170529.bb>
...
2019-06-09 20:15:16.047 +0200 INFO    PositionTracker::PositionTracker Nr:4
2019-06-09 20:15:16.047 +0200 INFO    Motor::Motor Nr:4
2019-06-09 20:15:16.047 +0200 INFO    DebugBase::DebugBase() depth:10
2019-06-09 20:15:16.047 +0200 INFO    MotorDrv2: LogMotNr:4 Physik.Nr:3 Dir:0
Imax:388
2019-06-09 20:15:16.047 +0200 INFO    Motor::setMotorName name [BBSlider3]
2019-06-09 20:15:16.047 +0200 INFO    Slider: LogMotNr:4 maxNotch: 9 name
[BBSlider3]
2019-06-09 20:15:16.047 +0200 INFO    DebugBase::DebugBase() depth:10
2019-06-09 20:15:16.047 +0200 INFO    DebugBase::DebugBase() depth:10
2019-06-09 20:15:16.047 +0200 INFO    Slider::Slider motorNr=5
2019-06-09 20:15:16.093 +0200 INFO    DebugBase::DebugBase() depth:10
2019-06-09 20:15:16.093 +0200 INFO    DebugBase::DebugBase() depth:10
2019-06-09 20:15:16.093 +0200 INFO    DebugBase::DebugBase() depth:10
2019-06-09 20:15:16.093 +0200 INFO    DebugBase::DebugBase() depth:10
2019-06-09 20:15:16.093 +0200 INFO    PositionTracker::PositionTracker Nr:5
2019-06-09 20:15:16.093 +0200 INFO    Motor::Motor Nr:5
```

```

2019-06-09 20:15:16.093 +0200 INFO DebugBase::DebugBase() depth:10
2019-06-09 20:15:16.093 +0200 INFO MotorDrv2: LogMotNr:5 Physik.Nr:4 Dir:0
Imax:388
2019-06-09 20:15:16.093 +0200 INFO Motor::setMotorName name [BBSlider4]
2019-06-09 20:15:16.093 +0200 INFO Slider: LogMotNr:5 maxNotch: 9 name
[BBSlider4]
2019-06-09 20:15:16.094 +0200 INFO NucleusBb Name<BB>
2019-06-09 20:15:16.094 +0200 INFO Nucleus::setChannelNumber Nuc [BB]
channel 1
2019-06-09 20:15:16.094 +0200 INFO Nucleus::setChannelOnInnerCoil Nuc:[BB]
preSetMove:2
2019-06-09 20:15:16.094 +0200 INFO Nucleus::setChannelHasSuperHighQ
Nuc:[BB] hasSuperHighQ:0
2019-06-09 20:15:16.094 +0200 INFO Nucleus::setChannelOnOuterCoil Nuc:[1H]
preSetMove:2
2019-06-09 20:15:16.094 +0200 INFO Probe::initAllDrivesOnProbe
2019-06-09 20:15:16.094 +0200 INFO MotorBase::doInitDrivesIfReset
2019-06-09 20:15:16.132 +0200 INFO MotorDrv2::MotorMove: Name[1H Tune]
posTime:-1 PosMode:0 iLimit:36 iMax:36 hwImax:-1
2019-06-09 20:15:16.511 +0200 INFO writeToAtma failed! Cannot get type of
cover module:
error in command 'ZP' sent to probe via HPPR/2:
Error 100 in CAPH: I2C error: I2C device did not respond
2019-06-09 20:15:16.716 +0200 INFO setAtmaRegister failed! Cannot get type
of cover module:
error in command 'ZW' sent to probe via HPPR/2:
Error 100 in CAPH: I2C error: I2C device did not respond
2019-06-09 20:15:16.717 +0200 INFO Motor: findActiveLimitSwitch cant
access Motor-Nr:1 <1H Tune>
2019-06-09 20:15:16.717 +0200 INFO MotorBase-Motor: findActiveLimitSwitch
cant access Motor-Nr:1 <1H Tune>
2019-06-09 20:15:16.717 +0200 INFO Probe-MotorBase-Motor:
findActiveLimitSwitch cant access Motor-Nr:1 <1H Tune>
2019-06-09 20:15:16.717 +0200 INFO ProbeCorba::unlock()
2019-06-09 20:15:16.717 +0200 INFO ProbeData::unlock
2019-06-09 20:15:16.717 +0200 INFO ProbeData::unlock Unlock AtmaServer 18
2019-06-09 20:15:16.717 +0200 INFO ProbeData::unlock Unlocked AtmaServer
-1
2019-06-09 20:15:16.717 +0200 INFO ProbeCorba::start exception
[NucConf::init Error: can't create probe-obj Probe-MotorBase-Motor:
findActiveLimitSwitch cant access Motor-Nr:1 <1H Tune>]
2019-06-09 20:15:16.858 +0200 INFO ProbeCorba::unlock()
2019-06-09 20:15:16.858 +0200 INFO ProbeData::unlock
2019-06-09 20:15:16.858 +0200 INFO ProbeData::unlock Unlock AtmaServer -1
2 2

```

Després de comentar-ho amb el servei tècnic de Bruker i de fer diverses comprovacions, la solució és carregar un nou firmware (PICS) a la sonda.

Un cop resolt el problema, comprovo la sintonia dels següents nuclis i que tinguin definida la seva potència màxima a la sonda:

| Nuclei | ATMA/ATMM | BB-Tuning | BB-Matching | Power Limit |
|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1H | ✓ | — | — | 40.00 W |
| 19F | ✓ | 899.0052 | 99.0321 | 50.00 W |
| 7Li | ✓ | 799.0083 | 99.0232 | 80.00 W |
| 31P | ✓ | 799.0056 | 99.0268 | 80.00 W |
| 117Sn | ✓ | 799.0159 | 99.0235 | 80.00 W |
| 13C | ✓ | 798.0277 | 89.0203 | 100.00 W |
| 11B | ✓ | 798.0122 | 99.0227 | 81.34 W |
| 87Rb | ✓ | 798.0092 | 99.0223 | 80.00 W |
| 23Na | ✓ | 797.0154 | 67.0053 | 95.80 W |
| 79Br | ✓ | 795.0093 | 99.0035 | 100.00 W |
| 113Cd | ✓ | 794.0229 | 99.0022 | 100.00 W |
| 29Si | ✓ | 792.0222 | 99.0062 | 100.00 W |
| 127I | ✓ | 792.0198 | 99.0068 | 100.00 W |
| 77Se | ✓ | 792.0168 | 89.0172 | 100.00 W |
| 2H | ✓ | 784.0282 | 95.0228 | 100.00 W |
| 17O | ✓ | 779.0198 | 87.0118 | 100.00 W |
| 15N | ✓ | 754.0171 | 83.0146 | 120.00 W |
| 14N | ✓ | 682.0179 | 74.0218 | 120.00 W |
| 95Mo | ✓ | 657.0303 | 70.0112 | 120.00 W |
| 109Ag | ✓ | 480.0231 | 46.0233 | 120.00 W |
| 119Sn | ✓ | 326.0092 | 76.0014 | 80.00 W |

Compte! no n'hi ha prou amb que la sonda s'hagi sintonitzat a un nucli per poder-lo detectar. També s'ha de:



- configurar l'*Acquisition Correction Table* o CORTAB del nucli; i
- mesurar el puls de 90° per totes les combinacions de fonts de rf i amplificadors que es vulguin fer servir (normalment observació i desacoblament); i
- entrar al PROSOL els valors dels pulsos de 90° mesurats i calibrar la resta de pulsos.

Sonda HR-MAS

La sonda no té PICS i, per això no es detecta i configura automàticament, però faig servir l'opció *Manage* → *Import Old Probe* de l'Edprobe (obrir amb la comanda edhead) per importar la configuració a partir del fitxer *B3748_0321_34.par* d'una versió anterior del TopSpin.

Li assigno el nickname *4 mm HRMAS 1H/13C/31P* i comprovo la configuració:

| Parameter name | Value |
|----------------|---|
| PHNAME | 4 mm HRMAS 1H/13C/31P-2H Z-GRD B3748/0321 |
| PHTYPE | HRMAS |

| Parameter name | Value |
|----------------|-------|
| PHGTYPE | MAS |

Aquesta configuració es guarda al fitxer `/opt/topspin3.5pl6/conf/instr/probeheads/B3748_0321.par`

Instal·lació dels experiments amb "expinstall"

Executo la comanda `expinstall` i selecciono els tres conjunts d'experiments disponibles:

- High Resolution Systems
- Solid State Systems
- Micro-Imaging and Diffusion Systems

i es completa el procés sense errors ni avisos.

Còpies de seguretat amb `nmr-save`

Provo a configurar les còpies de seguretat automàtiques amb `nmr-save` però em dona un error de compilació (veure l'apartat següent). Un cop resolt l'error, configuro el TopSpin perquè es facin automàticament les següents còpies de seguretat:

-  Fix Me!
-  Fix Me!

Compilació dels programes AU

Intento configurar les còpies de seguretat automàtiques però dona un error quan intenta compilar el programa `nmr_save`,

```
nmr_save.c:30:19: fatal error:stdio.h: No such file or directory
#include <stdio.h>
                  ^
compilation terminated
```

Per resoldre'l instal·lo les següents biblioteques de l'arquitectura i386:

- `libc6-dev:i386` (instal·la `libc-dev-bin`, `linux-libc-dev:i386`, `manpages-dev`)
- `libc6-dev-i386:amd64` (instal·la múltiples paquets de l'arquitectura amd64 relacionats amb gcc, `lib32`, `libc6`, `libx32`, i altres, necessaris per compilar aplicacions de 32-bits en un entorn de 64-bits)

Amb això aconseguixo compilar el programa AU `nmr_save`. Llavors provo a compilar tots els programes AU amb la comanda `cplbruk all` i es compilen sense cap missatge d'error.

Configuració dels solvents amb "edprosol"

Com que no funciona correctament la importació dels valors de potència a partir d'un fitxer de configuració de la versió 2.x del TopSpin, decideixo entrar a mà el valor del puls de 90° i deixar que el Prosol calculi la resta de pulsos. Els nuclis calibrats són:

- 1H, 2H, 11B, 13C, 19F, 29Si, 31P


Configuració dels paràmetres del client i sistema



Comprovar i/o completar les dades

Un cop completada la configuració del TopSpin amb la comanda cf, a la finestra de *Additional Setups* - *Important* executo la comanda Edcstm per entrar la informació sobre el sistema i el client:

| Customer Info | |
|----------------------------|--|
| Customer Name * | Servei de Ressonància Magnètica Nuclear |
| Operator Name | — |
| Company * | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Address | Edifici C, Campus de Bellaterra s/n |
| Postal Code | 08193 |
| City * | Cerdanyola del Vallès |
| Country * | Catalunya (Spain) |
| Phone Contact Customer * | +34 93 581 2291 |
| Mobile | — |
| Fax | — |
| E-Mail * | s.rmn@uab.cat |
| Bruker Info | |
| Engineer * | Òscar Benítez |
| Office * | Bruker Española, S.A. |
| Central Hotline Phone * | +34 686 944 920 |
| Central Hotline E-Mail * | oscar.benitez@bruker.com |
| System Info | |
| Order No. * | Fix Me! |
| Contract Service No | — |
| System Type | Avance III 400 |
| Console Part and Serial No | Fix Me! |
| Coil | Fix Me! |
| Dewar | Fix Me! |
| Shim System Offset * | Fix Me! |
| Shim System Angle | — |
| CryoProbe Order No. | — |

| Customer Info | |
|---------------|---|
| Location | Servei de Ressonància Magnètica Nuclear |
| Register No. |  |

* Required Fields

Configuracions opcionals: Ednuc, Edsolv, Edscon i MICS setup

Un cop completada la configuració del TopSpin amb la comanda *cf*, a la finestra de *Additional Setups* - *Optional* executo les següents comandes de configuració:

- Ednuc: s'obre una taula amb la llista de nuclis, i la guardo;
- Eddso_lv: s'obre una taula amb la llista de solvents i, després de comprovar-la, la tanco;
- Edscon: s'obre una finestra amb paràmetres de l'espectròmetre, deixo els valors per defecte, i la tanco;
- MICS setup: no executo aquesta comanda.

Cortab dels nuclis

Comprovo si s'ha importat el calibratge (Cortab) dels nuclis:

- 1H, 2H, 6Li, 7Li, 11B, 13C, 15N, 19F
- 23Na, 27Al, 29Si, 31P, 39K, 67Zn, 71Ga, 77Se, 79Br, 87Rb, 95Mo
- 103Rh, 111Cd, 113Cd, 119Sn, 127I, 195Pt, 199Hg, 207Pb

i trobo que només estan disponibles els taules de:


- 39K, 95Mo, 15N, 2H, 29Si, 79Br, 13C, 23Na, 11B, 31P, 19F, 1H, 2H

Comprovacions varies

Fitxers gp/user, par/user, pp/user, ...

Comprovo que s'hagin copiat a la nova versió de TopSpin els fitxers que hi havia a les següents carpetes de l'anterior versió:

-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/par/users/
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/par/teo* (i pau*, mir*. Tots es copien a <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/par/users/)
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/pp/users/
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/gp/users/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vc/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vd/
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vt/ (carpeta buida)

-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/wave/users/

Fitxers au/src/user

No hi ha cap fitxer AU a la carpeta:

- <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/au/src/users/

Afegir sermnadmin al grup 'nmrsu'

Afegeixo l'usuari *sermnadmin* al grup *nmrsu*.

Transferència de les dades

Aconsegueixo una còpia de seguretat antiga que servirà per recuperar algunes dades, fitxers de paràmetres, etcètera mentre s'intenta recuperar el contingut del disc dur avariats.

Dades de rmn de la posta en marxa de l'equip

Copio el contingut de l'antiga carpeta */opt/~TOPSIN-21/data* (accept, final, etc.)

```
root@cie-55-31:/home/sermnadmin/Documents/old-old-hdd-recovery/sdb4-old-old-hdd-opt/topspin/data# rsync -Hvax --progress --stats ./*/opt/topspin3.5pl6/data/[...]
Number of files: 7,573 (reg: 6,405, dir: 1,168)
Number of created files: 7,573 (reg: 6,405, dir: 1,168)
Number of deleted files: 0
Number of regular files transferred: 6,405
Total file size: 459,101,587 bytes
Total transferred file size: 459,101,587 bytes
Literal data: 459,101,587 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 65,536
File list generation time: 0.001 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 459,608,752
Total bytes received: 128,851

sent 459,608,752 bytes  received 128,851 bytes  54,086,776.82 bytes/sec
total size is 459,101,587  speedup is 1.00
```


Dades de rmn d'una antiga instal·lació

Copio les dades de rmn que hi havia en una còpia de seguretat antiga

```
root@cie-55-31:/home/sermnadmin/Documents/old-old-hdd-recovery/sdb4-old-old-hdd-opt/sermn-uab# rsync -Hvax --progress --stats ./data /home/sermnuab/
```

Exportació de la carpeta de dades

Exporto la carpeta de dades i la carpeta `~topspin/exp/stan/nmr/lists/` al servidor de dades. Primer afegeixo les entrades corresponents al fitxer `/etc/exports`

```
root@cie-55-31:/etc# cat /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be
exported
#
#           to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes          hostname1(rw,sync,no_subtree_check)
hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4           gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes     gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#

# SERMN - EXPORTED FOLDERS

# Export data folder to SeRMN data server
/home/sermnuab/data
sermn.uab.es(ro,sync,no_subtree_check,root_squash,all_squash,insecure)

# Export TopSpin 3.5 pl6 lists folder to SeRMN data server
/opt/topspin3.5pl6/exp/stan/nmr/lists
sermn.uab.es(ro,sync,no_subtree_check,root_squash,all_squash,insecure)

# DO NOT MAKE CHANGES BELOW THIS LINE
/usr/diskless/dl_usr          spect(sync,ro)
/usr/diskless/clients/spect   spect(sync,rw,no_root_squash)
```

i després exporto les carpetes i comprovo que estiguin disponibles i els permisos amb què s'exporten,


```
root@cie-55-31:/etc# exportfs -av
exportfs: /etc/exports [7]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check'
specified for export "spect:/usr/diskless/dl_usr".
    Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
    NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x
```

```
exportfs: /etc/exports [8]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check'
specified for export "spect:/usr/diskless/clients/spect".
    Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x

exporting spect:/usr/diskless/clients/spect
exporting spect:/usr/diskless/dl_usr
exporting sermn.uab.es:/opt/topspin3.5pl6/exp/stan/nmr/lists
exporting sermn.uab.es:/home/sermnuaab/data
```

Llavors provo a muntar les carpetes al servidor de dades i no em dóna cap error, i es pot accedir al contingut de les carpetes.

Adreces IP dels mòduls de la consola



Aquestes adreces només donen accés als mòduls de la consola si es visiten des de l'ordinador de l'espectròmetre. Des de qualsevol altre ordinador, en la major part dels casos no porten enlloc (són adreces de xarxa local) o a altres ordinadors/dispositius que no tenen res a veure amb els indicats aquí.

- [IPSO Service Web - Main](#)
- [DRU Service Web - AQS Main](#)
- [BSMS Service Web - Main Menu](#)
- [Bruker Gradient Amplifier - Device Information](#)

Nuclis disponibles amb la sonda 1H-BB/19F BBO+ATMA

La taula següent resumeix l'estat actual dels nuclis que haurien d'estar disponibles a la sonda 1H-BB/19F BBO+ATMA:

| | Probe: 1H-BB/19F BBO+ATMA | | | Console: SGU & Amp |
|---------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| Nucliei | ATMA / ATMM (Tune & Match) | Power Limit | PROSOL (Pulses) | CORTAB (RF Calibration) |
| 1H | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2H | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_xw4400_400sb_topspin361&rev=1560104759

Last update: **2019/06/09 20:25**

