

Problemes tècnics al SeRMN

Aquesta és una recopilació de les incidències sofertes pels diferents instruments del SeRMN i còm s'han resolt.

Avance DPX-250 + BACS

2007-11-16 - El robot es penja sovint

Des de mitjans d'octubre la freqüència d'aturades del robot s'ha incrementat notablement, fins el punt de que moltes nits i caps de setmana no es poden aprofitar [[continua...](#)]

2007-11-19 - Canvi del valor de FIELD

S'ha canviat el valor de **Field** per corregir la lleugera deriva que sembla tenir l'imant [[continua...](#)]

2007-11-19 - No acquisition hardware...

Quan s'executa la comanda “a [return]” per anar a la finestra d'adquisició surt un missatge en pantalla,

No acquisition hardware available for: 192.168.1.10

[[continua...](#)]

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**



Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=problemes_tecnics_sermn&rev=1195472635

Last update: **2007/11/19 12:43**