

Espectròmetre de 400MHz - WideBore

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2008-12-02	Òscar (Bruker)	Actualització del Topspin	S'actualitza el Topspin de la versió 1.3 a la versió 2.1 PL3
2008-10-03	Pau	Imant en especificacions	Un cop resolt el problema de manca de gir a la sonda CP/MAS (el tub de <i>drive</i> estava disconnectat), s'ajusta l'homogeneïtat del camp fins a especificacions. Es munta l'adaptador per <i>sondes standard bore</i> i es constata que les sondes del 400nb són massa curtes pel 400wb.
2008-09-23	Miquel	Recàrrega de l'imant	Comença la recàrrega del camp de l'imant. Avui ha arribat a 52A, ara toca esperar fins dijous per completar la càrrega del camp i dels crioshims.
2008-09-02	Teo, Miquel	Refredament i recàrrega de l'imant	Comença el refredament de l'imant. La recàrrega de l'imant s'ha programat per la setmana 39, del 23 al 26 de setembre.
2008-08-28	Miquel	Refredament i recàrrega de l'imant	Es confirma la visita del tècnic d'imants per la primera setmana de setembre. El material enviat des de fàbrica està previst que arribi dilluns. S'ha sol·licitat el subministrament de dos dewars de nitrogen líquid de baixa pressió per dimarts, i dos dewars de 100L d'heli líquid per dijous. Caldrà confirmar la recàrrega de l'imant per la setmana posterior.
2008-08-01	Pau	Arribada de la sonda CP/MAS enviada a Alemanya	No hi ha cap explicació de la reparació feta
2008-07-14	Pau	S'envia la sonda a Alemanya perquè la reparin	via NACEX. SI-08H30214
2008-06-25	Teodor Parella, Pau Nolis	Quench de l'imant durant la recàrrega de nitrogen líquid	Sol·licitem la reparació a Bruker. SI-08H30188
2008-06-14	Pau	Ha explotat un rotor dins l'imant	Es desmunta la sonda i es neteja tot amb molta cura, però no s'aconsegueix fer girar el rotor de nou

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**



Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_400wb

Last update: **2008/12/02 15:55**