

Ordinador HP Compaq 6200 MT pel DPX-250-robot

Descripció tècnica

Dades per l'inventari

Descripció	Ordinador HP Compaq 6200 Pro MT HDD 250GB
Marca	Hewlett Packard
Model	HP Compaq 6200 MT
Núm. sèrie	CZC1408HMF
Núm. referència	XY109ET#ABE
Potència	200 W
Emplaçament	c2/-135
Núm. inventari	016552834

Ordinador HP Compaq 6200 MT pel DPX-250-robot

PC HP 6200 Pro MT - DPX-250-robot	
Data de compra	2012-02-07
DHCP UAB	
Data d'alta	2013-01-09
Adreça MAC	3C-D9-2B-67-B0-37
Hostname	cie-48-32
Adreça IP	158.109.48-32
DADES TÈCNIQUES	
Descripció	Ordinador sobretaula
Marca	Hewlett Packard
Model	HP Compaq 6200 MT
Núm. sèrie	CZC1408HMF
Núm. referència	XY109ET#ABE
Potència	200 W
Emplaçament	c2/-135 (despatx planta baixa)
HP Care Pack	KH6052750415
WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BITS	
Product Key	GWB2V - T6VJ6 - V94XF - QCVXK - XH7FR
—	X16 - 96076
Barcode	00186-124-808-071
HP Barcode	584048-001

Extensió de la garantia (HP Care Pack)

Ordinador 250-robot

Número de HP Care Pack KH6052750415
Estado del Registro REGISTRADO
Número de producto del Carepack .. U6578A
El Numero de Serie del Hardware .. CZC1408HMF
ID del Producto de Hardware XY109ET#ABE
Descripción del Hardware HP Compaq 6200 Pro Mini-Torre HDD 250GB
Fecha final de soporte xxxx

Windows 7 Professional 64-bits

L'ordinador ve amb Microsoft Windows 7 Professional 64-bits preinstal·lat en dues particions,

- **SYSTEM** de 100 MB,
- **OS** (label: boot) de 222 GB (19,4 GB ocupats), i
- **HP_RECOVERY** de 10 GB (8,78 GB ocupats).

Configuració inicial

- Language: English
- Country: Spain
- Keymap: Spanish
- Host name: cie-48-32 (assignat automàticament per DHCP)
- Domain name: uab.es (assignat automàticament per DHCP)
- User name: sermnadmin (SeRMN-UAB Sysadmin) ¹⁾
- Time zone: Madrid

Seguretat

- Use recommended settings

Canvis a l'ordinador

2013-01-09 - 2011-01-10

L'ordinador ve amb Windows 7 Enterprise 64-bits preinstal·lat, i el disc té una partició c: que ocupa tot l'espai de disc disponible, 250 GB.

- **Nom de l'equip:** CIE-48-32
- **Grup de treball:** SERMN

Descarrego i instal·lot les 98 actualitzacions trobades per *Windows Update*. Això comporta descarregar 455,3 MB.

Instal·lació d'una 2a targeta de xarxa

Per la connexió amb la consola compro una targeta **Intel Pro 1000 CT GbE NIC** a MISCO (<http://www.misco.es>),

DADES TÈCNIQUES	
Descripció	NIC 10/100/1000Mbps PCI
Marca	Intel
Model	Pro 1000 CT GbE NIC
Núm. referència	FH969AA

Canvi a Windows 7 32-bits

Com que podria ser més fàcil instal·lar i córrer el Topspin 1.3 en un sistema de 32-bits, decideixo reinstal·lar el Windows 7 de 32-bits a partir dels dvd de *System Recovery* seguint les [instruccions d'HP](#). A més, una cerca a Internet sembla indicar que hi ha una forma d'instal·lar software amb instal·ladors (e.g. setup.exe) de 16-bits, i crec que segurament serà més fàcil fer-ho amb la versió de 32-bits del Windows 7.

El procés és molt simple,

1. Introduir del dvd número 1 de *System Recovery*
2. Reiniciar l'ordinador i arrancar des del dvd.
3. Seguir les instruccions en pantalla per començar el procés de reinstal·lació del Windows 7 32-bits.
4. Anar introduint la resta de dvd a mida que els vagi sol·licitant (per ara només ha demanat 3 dels 4 dvd).
5. Un cop copiats els dvd, iniciar el procés de reinstal·lació del Windows 7.

Després d'una llarga estona, finalment s'acaba el procés d'instal·lació del Windows 7 32-bits. Reinicio l'ordinador un cop s'han instal·lat totes les actualitzacions de seguretat disponibles. Llavors diu que n'ha trobat més actualitzacions i deixo que les instal·li abans de tornar a reiniciar l'ordinador.

Canvi a Windows XP PRO SP3 32-bits

Després de no aconseguir instal·lar i córrer el Topspin 1.3 satisfactòriament amb Windows 7, decideixo instal·lar l'**obsolet** Windows XP PRO SP3 de 32-bits.

Després de que em sortís per dos cops un missatge d'error durant el procés d'instal·lació indicant que no es podia completar la instal·lació, he trobat a Internet que aquest error té a veure amb la manca d'uns controladors (*drivers*) al disc d'instal·lació, i que cal configurar la Bios per poder instal·lar Windows XP. Les instruccions detallades es poden consultar a

- <http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-Desktop-PC-Questions/HP-6200-pro-wont-install-windows-xp-tried-installing-the/td-p/1049661>; i
- <http://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-Operating-Systems-e-g-Windows-8-Software-Recovery/Windows-XP-downgrade-on-HP-Compaq-6200-Pro-LK601LT/td-p/986531>

De forma resumida,

- Entrar a la Bios i a les *storage options* canviar l'emulació de SATA de *ACHI* a *IDE*. Guardar el canvi i sortir.
- Instal·lar Windows XP
- Carregar el controlador per SATA ACHI (descarregat de la [pàgina de suport d'HP](#))
- Reiniciar l'ordinador, però entrar a la Bios abans de carregar el Windows XP i canviar l'emulació de SATA d'*IDE* a *ACHI*.

A més, per evitar problemes, en el procés d'instal·lació del Windows XP, quan demana en quina partició s'ha d'instal·lar, cal indicar que **s'ha de formatar el sistema de fitxers**. Per estalviar temps es pot triar l'opció de formatat ràpid.

Configuració inicial

- Language: English
- Country: Spain
- Keymap: Spanish
- Host name: cie-48-32 (assignat automàticament per DHCP)
- User name:
 - sermnuab (SeRMN-UAB Users)
 - sermnadmin (SeRMN-UAB Staff)
- Time zone: Madrid

Antivirus

Per estalviar-me problemes quan l'ordinador es connecti a la xarxa, abans de fer-ho instal·lo l'antivirus AVG Free a partir del [fitxer d'instal·lació off-line](#).

Drivers addicionals

El cd d'instal·lació del Windows XP SP3 no conté drivers pel hardware d'aquest ordinador, incloent-hi la targeta ethernet, amb la qual cosa no els puc descarregar i actualitzar on-line. Per començar descarrego els més importants a una altre ordinador, i els instal·lo des d'un pendrive.

Alguns dels programes d'instal·lació dels drivers requereixen la instal·lació prèvia de *Microsoft .NET Framework*. Així doncs, faig primer varies rondes de *Windows Update* per actualitzar el sistema operatiu, i llavors poder instal·lar el *Microsoft .NET*

Una forma ràpida de comprovar quins drivers manquen o es poden actualitzar, es emprar l'eina [Intel Driver Update Utility](#).

Actualització de Windows

Per evitar que la instal·lació de les actualitzacions de Windows interfereixin amb l'adquisició dels espectres, **desactivo l'opció d'instal·lar les actualitzacions automàticament** i la canvio per

Download updates for me, but let me choose when to install them.

Cóm automatitzar la instal·lació i actualització de Windows XP

- [How to Download & Save Windows XP Updates](#)
 - [Microsoft Update Catalog](#)
- [How to download updates that include drivers and hotfixes from the Windows Update Catalog](#)
- [Security updates are available on ISO-9660 DVD5 image files from the Microsoft Download Center](#). For instance
 - [July 2013 Security Release ISO Image](#)
- ...

Programari adicional instal·lat

-  Microsoft .NET Framework 3.5
-  Microsoft .NET Framework 4
-  Microsoft Internet Explorer 8
-  Microsoft Download Manager
-  Firefox. S'instal·la la versió en anglès (US).
 -  Diccionaris: català, castellà, i anglès.
 -  Altres extensions: restart button, screen capture.
 -  Plugins: Silverlight, Flash Player, Shockwave, ...
-  Filezilla
-  MPutty & Putty (client per SSH)
-  FreeCommander
-  Java
-  Adobe Reader
-  AVG Free Antivirus
-  Malwarebytes Anti-Malware Free
-  Wireshark network protocol analyzer
-  PeaZip archiver & compressor

Instal·lació del Topspin

- [Instal·lació del Topspin 1.3 pl 10](#)

1)

afegir posteriorment 'sermnuab' (SeRMN-UAB Users)

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_6200mt_250robot&rev=1375711366

Last update: **2013/08/05 16:02**

