

Instal·lació del Topspin 1.3 pl 10

La instal·lació del Topspin 1.3 pl 10 s'ha fet sense problemes a partir del dvd.

Al final ha aparegut un missatge per indicar que calia instal·lar el servidor de nfs *Hummingbird Maestro NFS Server* a partir del dvd *Topspin NT Toolkit*. Com que no tenim aquest dvd, he provat a fer la instal·lació del servidor de nfs a partir del dvd *NT Toolkit -2* que conté la versió 7.0 en comptes de la 7.1.

Hummingbird Maestro NFS Server

La instal·lació a partir del programa E:\setupNFS no ha funcionat del tot,

- aparentment s'han instal·lat tots els serveis d'inetd seleccionats, però
- no s'ha pogut posar en marxa el servidor de nfs,

i això ha fet que tot el procés d'instal·lació s'aturés i donés marxa enrere per desinstal·lar els nous programes.

Missatges d'error/avís relacionats

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_6200mt_250robot_topspin13&rev=1359472411

Last update: **2013/01/29 16:13**

