

# Problemes tècnics al SeRMN

Aquesta és una recopilació de les incidències sofertes pels diferents instruments del SeRMN i com s'han resolt.

## Avance DPX-250 + BACS

### 2007-11-19 - No acquisition hardware...

Quan s'executa la comanda "a [return]" per anar a la finestra d'adquisició surt un missatge en pantalla,

```
No acquisition hardware available for: 192.168.1.10
```

[ [continua...](#) ]

### 2007-11-19 - Canvi del valor de FIELD

S'ha canviat el valor de **Field** per corregir la lleugera deriva que sembla tenir l'imant [ [continua...](#) ]

### 2007-11-16 - El robot es penja sovint

Des de mitjans d'octubre la freqüència d'aturades del robot s'ha incrementat notablement, fins el punt de que moltes nits i caps de setmana no es poden aprofitar [ [continua...](#) ]

### 2008-02-29 - Canvi de ventiladors

Els ventiladors dels components electrònics han arribat al final de la seva vida útil, i s'han de canviar [ [continua...](#) ]

From:  
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:  
[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=problemes\\_tecnicos\\_sermn&rev=1204298596](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=problemes_tecnicos_sermn&rev=1204298596)

Last update: **2008/02/29 16:23**

