

Espectròmetre de 250MHz-Robot

2009

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2009-05-13	Miquel	Organització cables PC ↔ Consola	Es substitueix la canal de cables per una de comuna pels dos DPX-250. S'organitzen els cables i s'agrupen amb brides o amb tub organitzador de cables. Es substitueix l'allargador i base de quatre Schukos.
2009-05-13	Miquel	Canvi ventiladors amplificador RF	Es canvia el mòdul dels ventiladors de l'amplificador de rf BLAXH 100/50 P, i el ventilador de la tapa posterior de la consola.
2009-04-17	Teo	No s'observa senyal.	Tot funciona correctament, però no s'observa la fid. Es detecta un cable mal connectat al mòdul de recepció. Es connecta correctament i el problema es resol.
2009-04-06 a 08	Miquel	Canvi ventiladors i neteja de la consola.	Es canvien els ventiladors. Es netegen amb aire comprimit els mòduls de l'espectròmetre. Es neteja l'interior de la consola. Es posa en marxa l'espectròmetre i es corren els programes de comprovació dels diferents mòduls. Tot sembla estar bé.

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2008-08-17	Pau	El braç mecànic i la consola no es troben	tty08 device not conected. Sembla cosa d'una placa de comunicació. De moment s'ha avisat a l'Òscar de Bruker. 2008-11-20: Es tramita la SI-08H0346 per sol·licitar en préstec una targeta de comunicacions i altres targetes del BACS. 2008-11-21: Arriben els recanvis, es substitueix la targeta de comunicacions i es resol el problema.
2008-08-01	Pau, Miquel	El sensor d'heli no mesura	La connexió del cable del sensor al sensor s'havia afluixat i feia un mal contacte. Un cop s'ha endollat correctament el cable, el sensor ha tornat a mesurar bé (2008-08-18).
2008-06-18	Miquel	Problemes amb el robot BACS-60	S'ha canviat el braç neumàtic vertical del robot. Això sembla haver resolt tots els problemes que darrerament veníem patint.
2008-01-11	Miquel, Pau	Risc de sobreescalfament de la consola	S'ha fixat la porta en posició oberta per millorar la dissipació de calor. PENDENT DE PRESSUPOST. Bruker ha d'enviar un pressupost modificat pel canvi d'alguns dels ventiladors, i s'ha de sol·licitar un pressupost directament al fabricant per la resta de ventiladors.

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_250r

Last update: **2009/05/13 15:57**

