

Espectròmetre de 250MHz-Robot

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2008-08-17	Pau	El braç mecànic i la consola no es troben	tty08 device not conected. Sembla cosa d'una placa de comunicació. De moment s'ha avisat a l'Oscar de Bruker. 2008-11-20: Es tramita la SI-08H0346 per sol·licitar en préstec una targeta de comunicacions i altres targetes del BACS. 2008-11-21: Arriben els recanvis, es substitueix la targeta de comunicacions i es resol el problema.
2008-08-01	Pau, Miquel	El sensor d'heli no mesura	La connexió del cable del sensor al sensor s'havia afluixat i feia un mal contacte. Un cop s'ha endollat correctament el cable, el sensor ha tornat a mesurar bé (2008-08-18).
2008-06-18	Miquel	Problemes amb el robot BACS-60	S'ha canviat el braç neumàtic vertical del robot. Això sembla haver resolt tots els problemes que darrerament veníem patint.
2008-01-11	Miquel, Pau	Risc de sobreescalfament de la consola	S'ha fixat la porta en posició oberta per millorar la dissipació de calor. PENDENT DE PRESSUPOST. Bruker ha d'enviar un pressupost modificat pel canvi d'alguns dels ventiladors, i s'ha de sol·licitar un pressupost directament al fabricant per la resta de ventiladors.

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_250r&rev=1228229597

Last update: **2008/12/02 15:53**

