

# Espectròmetre de 360 MHz

## 2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2007-07-29	Pau	L'ordenador es penja	Passa sovint quan es programen carbonis a la nit... en el tractament d'excepcions posa que no hi ha prou memòria: "java.head.no_space" o alguna cosa així. L'usuari perd la nit
2007-09-03	Miquel, Óscar	El sensor d'heli no baixa del 54%	El canvi i calibració del sensor estava previst per la segona setmana de gener, coincidint amb la recàrrega d'heli. Però aquesta es va avançar una setmana per error de Carburos Metàlics. Resta <b>PENDENT</b> per la propera vegada que s'hagi de recarregar l'imant. Caldrà programar-ho amb l'Óscar amb antelació.

From:  
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:  
[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn\\_360&rev=1220514313](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_360&rev=1220514313)

Last update: **2008/09/04 09:45**

