

Espectròmetre de 400MHz - WideBore

2008

| Data | Responsable(s) | Incidència | Observacions |
|------------|---------------------------|--|---|
| 2008-09-02 | Teo, Miquel | Refredament i recàrrega de l'imant | Comença el refredament de l'imant. La recàrrega de l'imant s'ha programat per la setmana 38, del 15 al 19 de setembre. |
| 2008-08-28 | Miquel | Refredament i recàrrega de l'imant | Es confirma la visita del tècnic d'imants per la primera setmana de setembre. El material enviat des de fàbrica està previst que arribi dilluns. S'ha sol·licitat el subministrament de dos dewars de nitrogen líquid de baixa pressió per dimarts, i dos dewars de 100L d'heli líquid per dijous. Caldrà confirmar la recàrrega de l'imant per la setmana posterior. |
| 2008-08-01 | Pau | Arribada de la sonda CP/MAS enviada a Alemanya | No hi ha cap explicació de la reparació feta |
| 2008-07-14 | Pau | S'envia la sonda a Alemanya perquè la reparin | via NACEX. SI-08H30214 |
| 2008-06-25 | Teodor Parella, Pau Nolis | Quench de l'imant durant la recàrrega de nitrogen líquid | Sol·licitem la reparació a Bruker. SI-08H30188 |
| 2008-06-14 | Pau | Ha explotat un rotor dins l'imant | Es desmunta la sonda i es neteja tot amb molta cura, però no s'aconsegueix fer girar el rotor de nou |

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_400wb&rev=1220514539

Last update: **2008/09/04 09:48**

