

# Instal·lació del Topspin 1.3 pl 10

La instal·lació del Topspin 1.3 pl 10 s'ha fet sense problemes a partir del dvd.

Al final ha aparegut un missatge per indicar que calia instal·lar el servidor de nfs *Hummingbird Maestro NFS Server* a partir del dvd *Topspin NT Toolkit*. Com que no tenim aquest dvd, he provat a fer la instal·lació del servidor de nfs a partir del dvd *NT Toolkit -2* que conté la versió 7.0 en comptes de la 7.1.

## Hummingbird Maestro NFS Server

La instal·lació a partir del programa E:\setupNFS no ha funcionat del tot,

- aparentment s'han instal·lat tots els serveis d'inetd seleccionats, però
- no s'ha pogut posar en marxa el servidor de nfs,

i això ha fet que tot el procés d'instal·lació s'aturés i donés marxa enrere per desinstal·lar els nous programes.

### Instal·lació

Executar el programa E:\setupNFS

Triar l'opció `Install NFS Maestro Server` i després `Personal installation`

Triar l'idioma de la instal·lació (`English (United States)`)

S'obre la finestra del programa d'instal·lació del *Hummingbird NFS Maestro Server 7.1.0.0*

Prémer el botó `Next >` i acceptar la llicència a la pantalla següent.

Entrar el nom d'usuari i de l'organització.

Comprovar el fitxer on s'instal·larà el programa (es pot deixar l'opció per defecte).

Triar la instal·lació `Typical`.

Prémer `Install` per iniciar la instal·lació.

Al final de tot, surt un missatge d'error que indica que el servidor NFS no s'ha pogut activar. Si premo `Cancel` em demana que confirmi la cancel·lació del procés d'instal·lació, i, si la confirmo, tira enrere la instal·lació del servidor de nfs.

### Missatges d'error/avis relacionats

La consulta del registre d'esdeveniments ens mostra el següent error relacionat amb la instal·lació del

servidor de nfs,

```
The Hummingbird NFS Server service terminated with service-specific error %48.
```

però també mostra altres errors que tenen a veure amb la instal·lació dels serveis d'inetd,

```
A service was installed in the system.  
Service Name: Hummingbird Inetd
```

```
The Hummingbird Inetd service is marked as an interactive service. However, the system is configured to not allow interactive services. This service may not function properly.
```

i de portmap,

```
A service was installed in the system.  
Service Name: Hummingbird Port Mapper
```

```
The Hummingbird Port Mapper service is marked as an interactive service. However, the system is configured to not allow interactive services. This service may not function properly.
```

From: <https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link: [https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp\\_6200mt\\_250robot\\_topspin13&rev=1359476173](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_6200mt_250robot_topspin13&rev=1359476173)

Last update: **2013/01/29 17:16**

